

Część IV - d - stoły

1. p20/20/7

Stolik; Nieznany; Nieznane; koniec XIX w.; 71 x 79 ; 1,9 (grubość blatu); stolarka, fornirowanie; sosna, mahoń; mebel



wartość: 500,00 PLN

Stan zachowania:

konstrukcja mebla rozchwiana i nie stabilna w wyniku obłuzowania nóg. Nogi zabezpieczone wtórnymi blaszkami przybitymi do drewna za pomocą gwoździ. Jedno gniazdo w trzonie pęknięte. Błat z wyczuwalnym luzem w miejscu połączenia z trzonem. Na blacie trzy wtórne wstawki z fornirowania z ubytkami. Kolejne delikatne ubytki fornirowania na nogach. Odspojenia fornirowania wyczuwalne na nogach i trzonie. Warstwa wykończeniowa z przetarciami, zarysowaniami i odparzeniami w szczególności na powierzchni blatu. Cała politura spłowiała i zmatowiona.

Z a l e c e n i a, u w a g i: Program prac:

1. dokumentacja fotograficzna stanu zachowania mebla.
 2. Odkręcenie blatu od wsporników wzmacniających.
 3. Naprawa konstrukcji (demontaż nóg, oczyszczenie gniazd i złączy ze starego kleju i zabrudzeń, sklejenie pęknięcia w gnieździe trzonu, ponowne wklejenie nóg za pomocą kleju kostnego, likwidacja luzu w miejscu połączenia trzonu z blatem).
 4. Podklejanie odspojonej okleiny.
 5. Usuwanie niepoprawnie wykonanych uzupełnień.
 6. Uzupełnienie ubytków fornirowania okleinami.
 7. Oczyszczanie powierzchni i częściowe usuwanie polichromii metodami chemicznymi (alkohol etylowy).
 8. Scałenie kolorystyczne wstawek.
 9. Ponowne polikrowanie na wysoki połysk.
- [15.05.2020]

2. MJP/Dep.FR.278

Stolik okrągły na jednej nodze; Nieznany; Nieznane; przed 1939; 76,2 x 78 (śr. blatu); stolarka; drewno; mebel



wartość: 1 000,00 PLN

Stan zachowania:

konstrukcja stołów stabilna. Blaty delikatnie zdeformowane. Na powierzchniach mebli widoczne liczne odspojenia, spękania i drobne ubytki fornirowania. Na blacie ślady po użytkowaniu - wgniecenia, odparzenia po liżankach. Warstwy wykończeniowe zabrudzone z mocnymi przetarciami i przebarwieniami.

Z a l e c e n i a, u w a g i: Program prac:

1. dokumentacja fotograficzna stanu zachowania.
2. Podklejanie odspojonych fornirowów i uzupełnianie ubytków.
3. Oczyszczanie z zabrudzeń i usuwanie wtórnych nawarstwień lakierniczych.
4. Polikrowanie na półmat.

[19.06.2020]

Część IV - d - stoły

3. **MJP/Dep.FR.281**

Stolik szachowy; Organizacji Młodzieży Pracującej „Orlę” . Okręg Swarzędz; Swarzędz;
1934; 77,5 x 50,5 (blat); stolarka, intarsja; drewno; mebel



wartość: 2 000,00 PLN

Stan zachowania:

W miejscu połączenia nóg z oskrzynią nie wykryto luzów. olne łączyny rozklejone. Na oskrzyni i płaszczyznach nóg widoczne lub wyczuwalne spęcherzenia okleiny (krawędzie oskrzyni i dolne par e nóg). elikatne ubytki forniru na rancie blatu, łączynach, oskrzyni i w dolnych par ach nóg.

Z a l e c e n i a, u w a g i: Program prac:

1. okumentacja fotogra czna stanu zachowania.
2. Usunięcie luzów w miejscach połączeń dolnych łączyn z nogami.
3. Podklejanie luźnych fornirów.
4. Uzupełnianie ubytków fornirów.
5. Scalenie kolorystyczne uzupełnień.
6. Scalenie uzupełnień z warstwą wykończeniową (politurą).

[19.06.2020]

4. **MJP/Dep.FR.325**

Stół; Nieznany; Nieznane; przed 1939; 78,6 x 90,4 (blat); stolarka; drewno; mebel



wartość: 1 200,00 PLN

Stan zachowania:

konstrukcja stołów stabilna. Błaty delikatnie zdeformowane. Na powierzchniach mebli widoczne liczne odspojenia, spękania i drobne ubytki forniru. Na blacie ślady po użytkowaniu wgniecenia, odparzenia po liżankach. Warstwy wykończeniowe zabrudzone z mocnymi przetarciami i przebarwieniami.

Z a l e c e n i a, u w a g i: Program prac:

1. okumentacja fotogra czna stanu zachowania.
2. Podklejanie odspojonych fornirów i uzupełnianie ubytków.
3. Oczyszczanie z zabrudzeń i usuwanie wtórnych nawarstwień lakierniczych.
4. Politurowanie na półmat.

[19.06.2020]

Część IV - d - stoły

5. **MJP/11618**

Stolik; Nieznany; Nieznane; przed 1939; 77,5 x 80,5 x 86,5; stolarka; drewno; mebel



wartość: 300,00 PLN

Stan zachowania:

konstrukcja stołu nie stabilna. Błat delikatnie zdeformowany. Na powierzchniach mebli widoczne liczne odspojenia, spękania i drobne ubytki forniru. Na blacie wgniecenia, odparzenia po liżankach.

Z a l e c e n i a, u w a g i: Program prac:

1. okumentacja fotogra czna stanu zachowania.
2. Podklejanie odspojonych fornirów i uzupełnianie ubytków.
3. Oczyszczanie z zabrudzeń i usuwanie wtórnych nawarstwień lakierniczych.
4. Politurowanie na półmat.

[29.11.2017]

6. **MJP/Sul.66**

Stolik; Nieznany; Nieznane; przed 1939; 75,8 x 67,3 x 39,4; stolarka; drewno; mebel



wartość: 765,00 PLN

Stan zachowania:

konstrukcja mebla stabilna, wyczuwalne delikatne luzy w par i dolnej łączyny (w formie półki). Na blacie okleina z gęstą siatką podłużnych spękań. Na otoczynach niewielkie odspojenia i ubytki forniru. Ślady po wcześniejszych niefachowych naprawach: mody kacja sposobu montażu dolnej łączyny (wkręty oczkowe wkręczone do nóg)

niedopasowane wstawki z forniru,

powierzchnia mebla szlifowana,

niechlujnie położona politura (ślady rozpuszczenia tzw. spalenie polityry i odbicia gałganka). Powłoka cienka, zmatowiona przez zastosowanie nadmiernej ilości oleju podczas procesu nakładania.

UWAGA! Taki stan zachowania wpływa znacząco na obniżenie wartości estetycznej stolika.

Z a l e c e n i a, u w a g i: Program prac:

1. okumentacja fotogra czna stanu zachowania.
2. emontaż dolnej łączyny i usunięcie wkrętów oczkowych.
3. Prawidłowe wklejenie łączyny.
4. Podklejenie luźnych fornirów.
5. Uzupełnienie brakujących fornirów.
6. Usunięcie niepoprawnie nałożonej polityry.
7. Politurowanie na wysoki połysk.

[23.06.2020]

Część IV - d - stoły

7. **MJP/Sul.167**

Stolik okrągły na trójnożnej podstawie.; Nieznany; Polska; przed 1939; 78,2 x 38,5 (średnica blatu); stolarka; drewno; mebel



wartość: 816,00 PLN

Stan zachowania:

konstrukcja mebla niestabilna i rozchwiana. Podstawa pęknięta. Politura zabrudzona, spłowiała, zmatowiona z przebarwieniami i przetarciami.

Z a l e c e n i a, u w a g i: Program prac:

1. dokumentacja fotograficzna stanu zachowania.
 2. demontaż mebla.
 3. Sklejanie pęknięcia w podstawie.
 4. Sklejanie rozluźnionych połączeń.
 5. Oczyszczanie z zabrudzeń i częściowe usuwanie politory.
 6. Politurowanie na wysoki połysk.
- [23.06.2020]