STAN ZACHOWANIA - ZNISZCZENIA TYNKÓW NA ELEWACJI FRONTOWEJ-
WIDOCZNE ZNISZCZENIA TYNKU WYWOŁANE PRZEZ WODĘ I ŚNIEG
ZALEGAJĄCY NA OBRÓBCE BLACHARSKIEJ