WYCIĄG INFORMACYJNY Z OPINII RZECZOZNAWCY

dotyczącej wartości rynkowej pojazdu przeznaczonego do sprzedaży

Opracowano na podstawie opinii nr TW-225/09/2026 z dnia 7 września 2026 r., sporządzonej przez rzeczoznawcę mgr. inż. Tomasza Wnuka na zlecenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. dr. Janusza Korczaka w Jastrowiu.

1. Dane identyfikacyjne pojazdu

Rodzaj pojazdu	Samochód ciężarowy do 3,5 t
Marka	Mercedes-Benz
Model	211 Sprinter CDI MR ’06 E4 3.2t
Numer VIN	WDB9067131S390063
Numer rejestracyjny	PZL 3M50
Rok produkcji	2009
Data pierwszej rejestracji	04.05.2009
Wskazanie drogomierza	306 381 km
Pojemność / moc silnika	2148 cm³ / 80 kW (109 KM)
Rodzaj nadwozia	Kombi z podwyższonym dachem, 4-drzwiowe, 9-osobowe

2. Stan techniczny – najważniejsze ustalenia opinii

Nadwozie. Rzeczoznawca stwierdził bardzo rozległą korozję nadwozia, w tym korozję kwalifikującą liczne elementy do wymiany. Opisano m.in. zaawansowaną korozję drzwi, progów, płyty podłogowej, nadkoli oraz elementów nadwozia. Stwierdzono również liczne uszkodzenia i ślady zużycia związane z długotrwałą eksploatacją, w tym uszkodzenia powłoki lakierniczej, elementów oświetlenia, szyb, wyposażenia wnętrza i tapicerki.

Silnik. Kompletny, z osprzętem; według opinii pracuje równomiernie, a układy zasilania i chłodzenia są sprawne technicznie. Osprzęt silnika zużyty w stopniu adekwatnym do przebiegu pojazdu.

Zespoły i mechanizmy podwozia. Kompletne. Opinia wskazuje na skorodowanie elementów zawieszenia i układu kierowniczego, zużycie amortyzatorów oraz innych elementów. W dniu badania hak holowniczy był bardzo skorodowany, a wtyczka elektryczna uszkodzona.

3. Wnioski rzeczoznawcy

Rzeczoznawca stwierdził, że pojazd wymaga rozległych napraw, w szczególności napraw silnie skorodowanego nadwozia oraz wymiany wielu elementów. W opinii wskazano, że łączne koszty napraw przekroczyłyby aktualną wartość rynkową pojazdu, co czyniłoby naprawę ekonomicznie nieuzasadnioną. Pojazd zakwalifikowano do sprzedaży w charakterze ewentualnego dawcy części zamiennych lub do utylizacji (recyklingu) w uprawnionym zakładzie.

4. Określona wartość rynkowa

5 900,00 zł brutto

Słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych.

W opinii wskazano VAT (23%) w kwocie 1 103,25 zł.

Uwaga: Niniejszy dokument jest wyciągiem informacyjnym opracowanym na podstawie opinii rzeczoznawcy. Nie stanowi odrębnej opinii ani nie zastępuje oryginału. W razie rozbieżności miarodajna jest treść oryginalnej opinii.