



ELEWACJA TYLNA- STAN ZACHOWANIA TYNKÓW-
WIDOCZNE ŚLADY PPODCIĄGANIA KAPILARNEGO

