Szkoła Podstawowa nr 4 im. Konstytucji 3 Maja w Kostrzynie nad Odrą

Raport z audytu dostępności cyfrowej strony internetowej

Przeprowadzony w dniach 10.09.2020 do 21.09.2020

przez

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 15/9e

NIP: 564 144 74 18
REGON: 110670379
BS Krasnystaw 97 8200 0008 2001 0025 6393 0001

tel. (+48) 82 561 13 02
e-mail: biuro@cbi24.pl
www.cbi24.pl

1. Postrzegalność – informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika muszą być przedstawione w sposób dostępny dla ich zmysłów:..... 4

- **Alternatywa w postaci tekstu dla każdej treści nietekstowej - 1.1** 4
- **Media zmienne w czasie i ich alternatywa – 1.2** 6
- **Możliwość adaptacji – Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości – 1.3** 7
- **Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści – 1.4** 9

2. Funkcjonalność – komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być możliwe do użycia. 14

- **Dostępność z klawiatury – 2.1** 14
- **Wystarczająca ilość czasu – 2.2** 15
- **Atak padaczki - Migotanie – 2.3** 16
- **Możliwość nawigacji – 2.4** 16
- **Sposoby wprowadzania danych – 2.5** 18

3. Zrozumiałość – Informacje oraz obsługa interfejsu użytkownika muszą być zrozumiałe. 18

- **Możliwość odczytania: Treść powinna być zrozumiała i możliwa do odczytania 3.1** 18
- **Przewidywalność: Strony internetowe powinny otwierać się i działać w przewidywalny sposób 3.2** 19
- **Pomoc przy wprowadzaniu informacji. Obecne jest wsparcie dla użytkownika, tak aby mógł uniknąć błędów lub je skorygować 3.3** 20

4. Kompatybilność – Treść musi być solidnie opublikowana, tak by mogła być skutecznie interpretowana przez różnego rodzaju oprogramowania użytkownika, w tym technologie wspomagające..... 22

- **Kompatybilność – zmaksymalizowanie kompatybilności z obecnymi oraz przyszłymi programami użytkowników, w tym z technologiami wspomagającymi - 4.1**..... 22

Raport skanowania 34

ISO 27001 | ISO 9001
CERTYFIKAT

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 15/9e

NIP: 564 144 74 18
REGON: 110670379
BS Krasnystaw 97 8200 0008 2001 0025 6393 0001

tel. (+48) 82 561 13 02
e-mail: biuro@cbi24.pl
www.cbi24.pl

Przedmiot i cel przeprowadzenia oceny dostępności cyfrowej strony internetowej.

Celem przeprowadzenia oceny dostępności cyfrowej strony internetowej jest określenie poziomu dostępności strony internetowej zgodnie z Metodologią Oceny zgodności stron internetowych, która została zaproponowana przez Konsorcjum W3C i zawarta w dokumencie Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) z 05.06.2018 roku. Audyt dostępności cyfrowej strony internetowej przeprowadzany jest z wykorzystaniem metody badawczej opartej na przepisach obowiązującego prawa w tym, ustawach i rozporządzeniach polskich, rozporządzeniach i dyrektywach Unii Europejskiej i jest podstawą do sporządzenia deklaracji dostępności strony internetowej.

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Rozdział II Art. 32 (Dz.U.1997 nr 78 poz. 483);
2. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych;
3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.Urz.UE z 2.12.2016 L 327/1);
4. Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.U.UE.L.2018.256.103).

ISO 27001 | ISO 9001
CERTYFIKAT

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 15/9e
NIP: 564 144 74 18
REGON: 110670379
BS Krasnystaw 97 8200 0008 2001 0025 6393 0001
tel. (+48) 82 561 13 02
e-mail: biuro@cbi24.pl
www.cbi24.pl

1. Postrzegalność – informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika muszą być przedstawione w sposób dostępny dla ich zmysłów:

- **Alternatywa w postaci tekstu dla każdej treści nietekstowej - 1.1**
  - **Kryterium 1.1.1 Treść nietekstowa**

Stan faktyczny:	Na stronie sp4kostrzyn.edupage.org niektóre z obrazów, przycisków graficznych, obrazów pełniących role odnośników, nie posiadają adekwatnego do zawartości i celu opisu alternatywnego, alternatywy w postaci tekstu dla treści nietekstowych. Skutkuje to ograniczonym dostępem do treści dla osób z niepełnosprawnością wzrokową.



Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 15/9e

NIP: 564 144 74 18
REGON: 110670379
BS Krasnystaw 97 8200 0008 2001 0025 6393 0001

tel. (+48) 82 561 13 02
e-mail: biuro@cbi24.pl
www.cbi24.pl

```
<img src="//cloud8v.edupage.org/cloud?z%3AYLY3ubdp1HNUH8dHSe144293AcpUU16VSatGrlbYi343McB6Dlact9LSvqaD2KFk" alt="Obrazek 2020-05-20 12:43:08" style="max-height: 895px; max-width: 1301px; top: 147.5px;"> == $0
```

http://www.men.gov.pl

```
<font face="Times New Roman" size="3">http://www.men.gov.pl</font> == $0
```

Na stronie e-bip.org.pl/sp4kostrzyn niektóre z obrazów, przycisków graficznych, obrazów pełniących role odnośników, kontrolki i pola wprowadzenia, nie posiadają adekwatnego do zawartości i celu opisu alternatywnego, alternatywy w postaci tekstu dla treści nietekstowych. Skutkuje to ograniczonym dostępem do treści dla osób z niepełnosprawnością wzrokową.

```
<a class="..." ...ref="http://www.bip.gov.pl/" target="_blank">
<img src="/theme/images/logo.png" alt="Logotyp e-bip.org.pl"> == $0
```

```
<svg class="svg-inline--fa fa-search fa-w-16" aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="fa" data-icon="search" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512" data-fa-i2svg>…</svg> ==
```

```
<path fill="currentColor" d="M8 256c0 136.966 111.033 248 248 248s248-111.034 248-248S392.966 8 256 8 8 119.033 8 256zm248 184V72c101.705 0 184 82.311 184 184 0 101.705-82.311 184-184 184z"></path> == $0
```


Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 15/9e

NIP: 564 144 74 18
REGON: 110670379
BS Krasnystaw 97 8200 0008 2001 0025 6393 0001

tel. (+48) 82 561 13 02
e-mail: biuro@cbi24.pl
www.cbi24.pl

	<div class="switch-zoom"> <button class="z1 nowcag" tabindex="5"> <i>A</i> == $0 </button> <button class="z2 nowcag" tabindex="5"> <i>A</i> </button> <button class="z3 nowcag" tabindex="5"> <i>A</i> </button> </div>
Rekomendacja:	Należy zapewnić alternatywę w postaci tekstu dla treści nietekstowej znajdującej się na stronie www, np. wprowadzić opisy alternatywne dla obrazów, przycisków graficznych i obrazów pełniących role odnośników, pół wprowadzenia, : *alt = "//opis".* Pamiętając przy czym, że tekst alternatywny dla treści nietekstowych powinien być konkretny dla kontekstu strony i jego przeznaczenia.

- **Media zmienne w czasie i ich alternatywa – 1.2**

  - **Kryterium 1.2.1 Tylko audio lub tylko wideo (nagranie)**

Stan faktyczny:	Nie dotyczy. Na stronie sp4kostrzyn.edupage.org i e-bip.org.pl/sp4kostrzyn nie zostały udostępnione multimedia

  - **Kryterium 1.2.2 Napisy rozszerzone (nagranie)**

Stan faktyczny:	Nie dotyczy. Na stronie sp4kostrzyn.edupage.org i e-bip.org.pl/sp4kostrzyn nie zostały udostępnione multimedia

  - **Kryterium 1.2.3 Audiosdeskrypcje lub treści alternatywne multimediów (nagranie)**

Stan faktyczny:	Nie dotyczy. Na stronie sp4kostrzyn.edupage.org i e-bip.org.pl/sp4kostrzyn nie zostały udostępnione multimedia

ISO 27001 | ISO 9001
CERTYFIKAT

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 15/9e
NIP: 564 144 74 18
REGON: 110670379
BS Krasnystaw 97 8200 0008 2001 0025 6393 0001
tel. (+48) 82 561 13 02
e-mail: biuro@cbi24.pl
www.cbi24.pl

- **Kryterium 1.2.5 Audiodeskrypcja (nagranie)**

Stan faktyczny:	Nie dotyczy. Na stronie sp4kostrzyn.edupage.org i e-bip.org.pl/sp4kostrzyn nie zostały udostępnione multimedia

- **Możliwość adaptacji – Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości – 1.3**

- **Kryterium 1.3.1 Informacje i relacje**

Stan faktyczny:	Na stronie sp4kostrzyn.edupage.org niepoprawnie wykorzystane nagłówki używane dla sekcji oraz niewłaściwe wykorzystane semantycznych znaczników HTML, w tym identyfikatorów (id).

```
.t-text a:visible{color:;}
    border-color: ;
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#0f3d71', endColorstr='#19477b',GradientType=0 ) !important;
}
      .kids_top_nav ul ul, .kids_side_nav ul ul.sliding {
}
          .kids_top_nav ul ul, .kids_side_nav ul ul.sliding {

odd a {color: ;}
                                                    <div style="width: 20;"><a onclick="barChangeLang(this)" data-
l="/?&amp;lang=pl" style="width: 16px; height: 10px; display:block;font-size: 0px;cursor: pointer;float:
right;margin: 2px;background-image: url('//cloud3.edupage.org/langs/pics/flags.png?v=f2af68');background-
position: -48px -100px;" title="Polski" rel="nofollow"></a></div>
transparent;margin-top:-1px;"><div style="margin: 0px 0px 0px 0px;border-width: 1px;border-color: #d2d7d9;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;border-
radius:5px;-moz-box-shadow:0 0 4px rgba(66,66,66,0.3);-webkit-box-shadow:0 0 4px rgba(66,66,66,0.3);box-shadow:0 0 4px rgba(66,66,66,0.3);border-
style:solid;position: relative;background-color: rgb(217,226,236);background-color: rgba(217,226,236,1);"><div style="padding: 0px 0px;"><div
   <style type="text/css" scoped>
transparent;margin-top:-1px;"><div style="margin: 0px 0px 0px 0px;border-width: 1px;border-color: #d2d7d9;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;border-
radius:5px;-moz-box-shadow:0 0 4px rgba(66,66,66,0.3);-webkit-box-shadow:0 0 4px rgba(66,66,66,0.3);box-shadow:0 0 4px rgba(66,66,66,0.3);border-
style:solid;position: relative;background-color: rgb(217,226,236);background-color: rgba(217,226,236,1);"><div style="padding: 0px 0px;"><div style="padding: 7px
7px;">
          <div style="text-align:left">
          <span style="font-size:23px;color:;font-weightnormal;">
solid transparent;margin-top:-1px;"><div style="margin: 0px 0px 0px 0px;border-width: 1px;border-color: #d2d7d9;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-
radius:5px;border-radius:5px;-moz-box-shadow:0 0 4px rgba(66,66,66,0.3);-webkit-box-shadow:0 0 4px rgba(66,66,66,0.3);box-shadow:0 0 4px
rgba(66,66,66,0.3);border-style:solid;position: relative;background-color: rgb(217,226,236);background-color: rgba(217,226,236,1);"><div style="padding: 0px
text-inner"><p id=""
        <div style="display:block;border-bottom:1px solid transparent;margin-bottom:-1px;border-top:1px solid transparent;margin-top:-1px;"><div
style="margin: 0px 0px 0px 0px;border-width: 0px;border-color: ;-moz-border-radius:0px;-webkit-border-radius:0px;border-radius:0px;border-style:solid;position:
relative;"><div style="padding: 0px 0px;"><div style=""></div></div><div style="clear:both"></div></div></div>      </div>
 <style type="text/css" scoped>

{border-color: ;}
```


Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 15/9e

NIP: 564 144 74 18
REGON: 110670379
BS Krasnystaw 97 8200 0008 2001 0025 6393 0001

tel. (+48) 82 561 13 02
e-mail: biuro@cbi24.pl
www.cbi24.pl

	Na stronie e-bip.org.pl/sp4kostrzyn niewłaściwe wykorzystane semantycznych znaczników HTML, w tym identyfikatorów (id). <tr><td class="label">Strona www:</td><td><a href="http://www.sp4kostrzyn.edupage.org; www.sp4kostrzyn.pl">
Rekomendacje:	Kryterium to wymaga przede wszystkim właściwego zastosowania semantycznych znaczników HTML, zastosowania nagłówków w właściwej kolejności oraz etykiet dla pół formularzy. Jest to niezbędne dla programów asystujących, np. czytnika ekranu, aby właściwie przeczytać treści.

- **Kryterium 1.3.2 Zrozumiała kolejność**

Stan faktyczny:	Sekwencja czytania treści na stronie sp4kostrzyn.edupage.org i e-bip.org.pl/sp4kostrzyn przez technologie wspomagające ma znaczenie (*is meaningful*) – spełniając kryterium.

- **Kryterium 1.3.3 Właściwości zmysłowe**

Stan faktyczny:	Elementy nawigacyjne na stronie sp4kostrzyn.edupage.org polegają tylko na charakterystykach zmysłowych komponentów 
Rekomendacje:	Elementy nawigacyjne oraz instrukcje nie powinny polegać tylko na prostych komunikatach: • dźwięku

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 15/9e
NIP: 564 144 74 18
REGON: 110670379
BS Krasnystaw 97 8200 0008 2001 0025 6393 0001
tel. (+48) 82 561 13 02
e-mail: biuro@cbi24.pl
www.cbi24.pl

	np. „Dźwięk beep oznacza, że możesz przejść dalej” • kształtu: np. „W celu przejścia dalej klinik w ikonę w kształcie rombu.” • pozycji elementu na stronie internetowej: np. „przycisk do kontynuowania znajduje się po lewej stronie”

- **Kryterium 1.3.4 Orientacja**

Stan faktyczny:	Treści na stronie sp4kostrzyn.edupage.org i e-bip.org.pl/sp4kostrzyn możliwie są do wyświetlania zarówno w układzie pionowym jak i poziomym – spełniając kryterium.

- **Kryterium 1.3.5 Określenie prawidłowej wartości**

Stan faktyczny:	Na stronie sp4kostrzyn.edupage.org i e-bip.org.pl/sp4kostrzyn zapewniono programowe określenia celu danych wejściowych gromadzących informacje o użytkowniku – spełniając kryterium.

- **Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści – 1.4**

- **Kryterium 1.4.1 Użycie koloru**

Stan faktyczny:	Nie dotyczy. Przekazywanie treści na stronie sp4kostrzyn.edupage.org i e-bip.org.pl/sp4kostrzyn jest niezależne od koloru.

- **Kryterium 1.4.2 Kontrola odtwarzania dźwięku**

Stan faktyczny:	Nie dotyczy. Strony sp4kostrzyn.edupage.org i e-bip.org.pl/sp4kostrzyn automatycznie nie odtwarzają dźwięku / filmu reklamowego z ścieżką audio zaraz po wejściu na stronę.

- **Kryterium 1.4.3 kontrast (minimalny)**

Stan faktyczny:	Na stronie sp4kostrzyn.edupage.org kontrast pomiędzy tekstem a tłem nie jest w stosunku 4,5:1. W dodatku, nie istnieją kontrolki, które umożliwiają przełączenie strony internetowej w wysoki kontrast: 

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 15/9e
NIP: 564 144 74 18
REGON: 110670379
BS Krasnystaw 97 8200 0008 2001 0025 6393 0001
tel. (+48) 82 561 13 02
e-mail: biuro@cbi24.pl
www.cbi24.pl



Na stronie e-bip.org.pl/sp4kostrzyn kontrast pomiędzy tekstem a tłem nie jest w stosunku 4,5:1. Jednak istnieje kontrolka, która umożliwia przełączenie strony internetowej w wysoki kontrast:

Rekomendacje:	Zmiana koloru tekstu, tak aby kontrast pomiędzy tłem a tekstem był zgodny z kryterium.

- **Kryterium 1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu**

Stan faktyczny:	Na stronie sp4kostrzyn.edupage.org po zmianie rozmiarów elementów strony do 200%, następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony internetowej.

ISO 27001 | ISO 9001
CERTYFIKAT

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 15/9e

NIP: 564 144 74 18
REGON: 110670379
BS Krasnystaw 97 8200 0008 2001 0025 6393 0001

tel. (+48) 82 561 13 02
e-mail: biuro@cbi24.pl
www.cbi24.pl

	
Rekomendacje:	Celem tego kryterium jest zagwarantowanie, że treści wizualnie są możliwe do przeskalowania. Dzięki czemu mogą być odczytywane bezpośrednio przez osoby z łagodnym zaburzeniem widzenia, bez konieczności stosowania technologii wspomagających. Użytkownicy powinni posiadać możliwość skalowania całej treści na stronie internetowej, ale tekst jest najważniejszy (is most critical).

- **Kryterium 1.4.5 Tekst w postaci grafiki**

Stan faktyczny:	Strona sp4kostrzyn.edupage.org używa grafik aby przedstawić tekst, jeśli ta sama informacja wizualna może być zaprezentowana przy użyciu samego tekstu.  

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 15/9e

NIP: 564 144 74 18
REGON: 110670379
BS Krasnystaw 97 8200 0008 2001 0025 6393 0001

tel. (+48) 82 561 13 02
e-mail: biuro@cbi24.pl
www.cbi24.pl

	  
Rekomendacje:	Rekomenduje się przedstawianie informacji na stronie internetowej jako tekst, a nie za pomocą obrazu.

- **Kryterium 1.4.10 Zawijanie tekstu**

Stan faktyczny:	Na stronie sp4kostrzyn.edupage.org przybliżając tekst za pomocą wbudowanych rozwiązań aplikacji klienckiej (user agent), tekst nie jest wyświetlany w jednej kolumnie. Na stronie e-bip.org.pl/sp4kostrzyn przybliżając tekst za pomocą wbudowanych rozwiązań aplikacji klienckiej (user agent), tekst wyświetla się w jednej kolumnie, jedynie tekst na nagłówku jest ucięty.

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 15/9e
NIP: 564 144 74 18
REGON: 110670379
BS Krasnystaw 97 8200 0008 2001 0025 6393 0001
tel. (+48) 82 561 13 02
e-mail: biuro@cbi24.pl
www.cbi24.pl

Rekomendacje:	Należy wprowadzić zmiany na stronie, które pozwolą na przybliżanie tekstu wyświetlając go w jednej kolumnie. W sytuacji, w której powiększenie przeglądarki jest używane do skalowania zawartości do 400%.

- **Kryterium 1.4.11 Kontrast elementów nietekstowych**

Stan faktyczny:	Na stronie sp4kostrzyn.edupage.org i e-bip.org.pl/sp4kostrzyn kontrast kolorów pomiędzy obiektami graficznymi a kolorami przylegającymi jest w stosunku minimum 3:1 - spełniając kryterium.

- **Kryterium 1.4.12 Odstępy w tekście**

Stan faktyczny:	Na stronie sp4kostrzyn.edupage.org przy zwiększeniu odstępów w tekście pomiędzy wierszami nie następuje utrata treści lub ich funkcjonalności – spełniając kryterium.

Stan faktyczny:	Na stronie e-bip.org.pl/sp4kostrzyn przy zwiększeniu odstępów w tekście pomiędzy wierszami następuje utrata treści lub ich funkcjonalności. 
Rekomendacje:	Kryterium sukcesu to wymaga aby użytkownicy mogli zastąpić określony przez autora odstępy między tekstami, tak aby poprawić swoje wrażenia z czytania. Odstępy te wynoszą kolejno: • Wysokość linii (odstępy między wierszami) co najmniej 1,5 razy większa niż rozmiar czcionki. • Odstępy między literami co najmniej 0,12 razy większe niż rozmiar czcionki. • Odstępy między akapitami co najmniej 2 razy większe niż rozmiar czcionki. • Odstępy między wyrazami co najmniej 0,16 razy większe niż rozmiar czcionki.

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 15/9e
NIP: 564 144 74 18
REGON: 110670379
BS Krasnystaw 97 8200 0008 2001 0025 6393 0001
tel. (+48) 82 561 13 02
e-mail: biuro@cbi24.pl
www.cbi24.pl

- **Kryterium 1.4.13 Treści spod kursora lub fokusa**

Stan faktyczny:	Na stronie e-bip.org.pl/sp4kostrzyn najechanie kursorem lub fokus za pomocą klawiatury na treści dostępne na stronie, powodują pojawienie się dodatkowego kontentu. Możliwość wyświetlania dodatkowej treści spełnia trzy główne założenia, jest: 1. Odwoływalna (Dismissible). 2. Unosząca się (Hoverable). 3. Trwała (persistent). Spełniając kryterium. 

2. Funkcjonalność – komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być możliwe do użycia.

- **Dostępność z klawiatury – 2.1**

  - **Kryterium 2.1.1 Klawiatura**

Stan faktyczny:	Całą funkcjonalność treści na stronach sp4kostrzyn.edupage.org i e-bip.org.pl/sp4kostrzyn można obsługiwać za pomocą interfejsu klawiatury – spełniając kryterium. Jednak fokus klawiatury jest widoczny tylko przy poruszaniu się tabulatorem. W głównej treści tabulator przechodzi tylko pomiędzy linkami, trzeba przesuwać się po tekście, nagłówkach za pomocą strzałek, bez widocznego fokusa klawiatury.

ISO 27001 | ISO 9001 CERTYFIKAT

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 15/9e

NIP: 564 144 74 18
REGON: 110670379
BS Krasnystaw 97 8200 0008 2001 0025 6393 0001

tel. (+48) 82 561 13 02
e-mail: biuro@cbi24.pl
www.cbi24.pl



Ponadto na stronie e-bip.org.pl/sp4kostrzyn fokus klawiatury znajduje się w innym miejscu niż rzeczywiste położenie kursora po przesunięciu go klawiszami strzałek

- **Kryterium 2.1.2 Brak pułapki na klawiaturę**

Stan faktyczny:	Na stronie sp4kostrzyn.edupage.org i e-bip.org.pl/sp4kostrzyn podczas nawigacji klawiaturą istnieje możliwość utknięcia, wymuszając na użytkowniku użycia myszy. Ma to miejsce w sytuacji wejścia w link z dokumentem.
Rekomendacje:	Rekomenduje się wprowadzenie niezbędnych zmian, niepozwalających użytkownikowi korzystającemu wyłącznie z klawiatury na utknięcie (wpadanie w pułapkę klawiatury). Jest to powszechny problem, gdy wiele formatów jest łączonych na stronie i renderowanych przy użyciu wtyczek lub aplikacji osadzonych.

- **Kryterium 2.1.4 Jednoliterowe skróty klawiszowe**

Stan faktyczny:	Nie dotyczy. Na stronie sp4kostrzyn.edupage.org i e-bip.org.pl/sp4kostrzyn nie zostały zaimplementowane jednoliterowe skróty klawiszowe.

- **Wystarczająca ilość czasu – 2.2**

- **Kryterium 2.2.1 Możliwość dostosowania czasu**

Stan faktyczny:	Nie dotyczy. Strona sp4kostrzyn.edupage.org i e-bip.org.pl/sp4kostrzyn nie wprowadza czasowych limitów na wykonanie czynności bez niespodziewanych zmian treści.

ISO 27001 | ISO 9001
CERTYFIKAT

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 15/9e

NIP: 564 144 74 18
REGON: 110670379
BS Krasnystaw 97 8200 0008 2001 0025 6393 0001

tel. (+48) 82 561 13 02
e-mail: biuro@cbi24.pl
www.cbi24.pl

- **Kryterium 2.2.2 Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie**

Stan faktyczny:	Nie dotyczy. Na stronie sp4kostrzyn.edupage.org i e-bip.org.pl/sp4kostrzyn brak: przenoszenia, migania, przewijania lub automatycznej aktualizacji informacji na stronie internetowej.

- **Atak padaczki - Migotanie – 2.3**

  - **Kryterium 2.3.1 Trzy błyski lub wartość poniżej progu**

Stan faktyczny:	Nie dotyczy. Brak elementów na stronie sp4kostrzyn.edupage.org i e-bip.org.pl/sp4kostrzyn, które migają więcej niż 3 razy na sekundę i zawierają dużo czerwieni.

- **Możliwość nawigacji – 2.4**

  - **Kryterium 2.4.1 Możliwość pominięcia bloków**

Stan faktyczny:	Na stronie sp4kostrzyn.edupage.org nie istnieją mechanizmy ułatwiające nawigacje pomiędzy powtarzającymi się elementami.
Rekomendacje:	Rekomenduje się wprowadzenie, niekoniecznie widocznych w przeglądarce mechanizmów pozwalających na szybkie przechodzenie pomiędzy blokami np. w formie: <a name="góra" id="top"></a <ul class="nav"> Przejdź do XYZ Przejdź do XYZ Przejdź do XYZ

  - **Kryterium 2.4.2 Tytuł stron**

Stan faktyczny:	Na stronie sp4kostrzyn.edupage.org i e-bip.org.pl/sp4kostrzyn w kodzie HTML nie zawarto tytułu opisowego strony internetowej. <title>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ</title> <title>Miasto Kostrzyn nad Odrą - Szkoła Podstawowa Nr 4 - e-bip.org.pl</title>
Rekomendacje:	Rekomenduje się wprowadzenie tytułu strony internetowej opisującego jej temat lub cel zawartego w znaczniku <title>.

ISO 27001 | ISO 9001
CERTYFIKAT

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 15/9e

NIP: 564 144 74 18
REGON: 110670379
BS Krasnystaw 97 8200 0008 2001 0025 6393 0001

tel. (+48) 82 561 13 02
e-mail: biuro@cbi24.pl
www.cbi24.pl

- **Kryterium 2.4.3 Kolejność fokusu**

Stan faktyczny:	Na stronie sp4kostrzyn.edupage.org i e-bip.org.pl/sp4kostrzyn użytkownicy poruszając się sekwencyjnie po treści, napotykają informacje w kolejności zgodnej ze znaczeniem treści i mogą być one obsługiwane za pomocą klawiatury – spełniając kryterium.

- **Kryterium 2.4.4 Cel linku (w kontekście)**

Stan faktyczny:	Na stronie sp4kostrzyn.edupage.org i e-bip.org.pl/sp4kostrzyn cel linku można określić na podstawie samego tekstu łącza lub tekstu łącza wraz z jego programowo określonym kontekstem – spełniając kryterium.

- **Kryterium 2.4.5 Wiele sposobów na zlokalizowanie strony**

Stan faktyczny:	Strona sp4kostrzyn.edupage.org i e-bip.org.pl/sp4kostrzyn zapewnia możliwość zlokalizowania podstron przynajmniej na dwa sposoby z niżej wymienionych – spełniając kryterium. • Mapa strony. • Wyszukiwarka. • Lista podstron.

- **Kryterium 2.4.6 Nagłówki i etykiety**

Stan faktyczny:	Na stronie sp4kostrzyn.edupage.org nagłówki stron <h.> i etykiety <label.> są nieopisane
Rekomendacje:	Rekomenduje się wprowadzenie opisów zgodnych z treścią nagłówka

- **Kryterium 2.4.7 Widoczny fokus**

Stan faktyczny:	Na stronie sp4kostrzyn.edupage.org i e-bip.org.pl/sp4kostrzyn podczas nawigacji klawiaturą brak jest widocznego fokusu aktualnie zaznaczonego elementu – dotyczy to treści głównej, gdzie na niektórych stronach fokus jest widoczny jedynie na wstawionych w tekst linkach, pomijane są również nagłówki.
Rekomendacje:	Wprowadzenie widocznego fokusu aktualnie zaznaczonego elementu poprzez wyraźne obramowanie lub zmianę tła – spełniającą minimalne wymagania kontrastu tła (3,0:1).

ISO 27001 | ISO 9001
CERTYFIKAT

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 15/9e
NIP: 564 144 74 18
REGON: 110670379
BS Krasnystaw 97 8200 0008 2001 0025 6393 0001
tel. (+48) 82 561 13 02
e-mail: biuro@cbi24.pl
www.cbi24.pl

- **Sposoby wprowadzania danych – 2.5**

  - **Kryterium 2.5.1 Gesty punktowe**

Stan faktyczny:	Nie dotyczy, do użytku strony sp4kostrzyn.edupage.org i e-bip.org.pl/sp4kostrzyn niepotrzebne są gesty wielopunktowe, wyjątkiem są sytuacje kiedy konkretna funkcjonalność oparta jest o gest wielopunktowy.

  - **Kryterium 2.5.2 Anulowanie kliknięcia**

Stan faktyczny:	Strona sp4kostrzyn.edupage.org i e-bip.org.pl/sp4kostrzyn nie posiada mechanizmów pozwalających uniknięcia przypadkowej aktywacji jej elementów (przycisku, kontrolki, linku, itp.).
Rekomendacje:	Wprowadzenie mechanizmów pozwalających na uniknięcie przypadkowej aktywacji elementów strony internetowej.

  - **Kryterium 2.5.3 Etykieta w nazwie**

Stan faktyczny:	Elementom sterującym na stronie sp4kostrzyn.edupage.org i e-bip.org.pl/sp4kostrzyn nie towarzyszy widoczna etykieta tekstowa.
Rekomendacje:	Rekomenduje się wprowadzenie dla elementy interfejsu strony dostępną nazwę, która zawiera w sobie widoczny tekst, tak aby etykieta tekstowa i nazwa programowa posiadały taką samą etykietę.

  - **Kryterium 2.5.4 Aktywowanie ruchem**

Stan faktyczny:	Nie dotyczy. Na stronie sp4kostrzyn.edupage.org i e-bip.org.pl/sp4kostrzyn brak funkcjonalności, która jest uruchamiana poprzez poruszanie urządzeniem.

3. Zrozumiałość – Informacje oraz obsługa interfejsu użytkownika muszą być zrozumiałe.

- **Możliwość odczytania: Treść powinna być zrozumiała i możliwa do odczytania 3.1**

  - **Kryterium 3.1.1 Język strony**

Stan faktyczny:	Na stronie sp4kostrzyn.edupage.org i e-bip.org.pl/sp4kostrzyn został określony główny język strony za pomocą atrybutu <lang> – spełniając kryterium.

ISO 27001 | ISO 9001
CERTYFIKAT

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 15/9e
NIP: 564 144 74 18
REGON: 110670379
BS Krasnystaw 97 8200 0008 2001 0025 6393 0001
tel. (+48) 82 561 13 02
e-mail: biuro@cbi24.pl
www.cbi24.pl

- **Kryterium 3.1.2 Język części**

Stan faktyczny:	Treści pojawiające się w innym języku niż język strony sp4kostrzyn.edupage.org nie zostały określone np. atrybutem <lang> .
Rekomendacje:	Rekomenduje się wprowadzenie oznaczeń programowych, tak aby programy klienckie mogły poprawnie prezentować treści napisane w wielu językach.

- **Przewidywalność: Strony internetowe powinny otwierać się i działać w przewidywalny sposób 3.2**

- **Kryterium 3.2.1 Po oznaczeniu fokusem**

Stan faktyczny:	Na stronie sp4kostrzyn.edupage.org i e-bip.org.pl/sp4kostrzyn żaden element interfejsu użytkownika po otrzymaniu fokusu nie zmienia swojego kontekstu – spełniając kryterium.

- **Kryterium 3.2.2 Podczas wprowadzania danych**

Stan faktyczny:	Na stronie sp4kostrzyn.edupage.org i e-bip.org.pl/sp4kostrzyn nie stosuje się mechanizmów, które przy zmianie ustawień interfejsu użytkownika powodują automatyczną zmianę kontekstu – spełniając kryterium.

ISO 27001 | ISO 9001
CERTYFIKAT

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 15/9e

NIP: 564 144 74 18
REGON: 110670379
BS Krasnystaw 97 8200 0008 2001 0025 6393 0001

tel. (+48) 82 561 13 02
e-mail: biuro@cbi24.pl
www.cbi24.pl

- **Kryterium 3.2.3 Konsekwentna nawigacja**

Stan faktyczny:	Na stronie sp4kostrzyn.edupage.org i e-bip.org.pl/sp4kostrzyn mechanizmy nawigacyjne serwisu powtarzają się na podstronach, występując w względnie tej samej kolejności– spełniając kryterium.

- **Kryterium 3.2.4 Konsekwentna identyfikacja**

Stan faktyczny:	Te same elementy znajdujące się na wielu podstronach strony sp4kostrzyn.edupage.org i e-bip.org.pl/sp4kostrzyn są identyfikowane w spójny sposób – spełniając kryterium.

- **Pomoc przy wprowadzaniu informacji. Obecne jest wsparcie dla użytkownika, tak aby mógł uniknąć błędów lub je skorygować 3.3**

  - **Kryterium 3.3.1 Identyfikacja błędu**

Stan faktyczny:	Strony sp4kostrzyn.edupage.org i e-bip.org.pl/sp4kostrzyn nie udostępniają funkcjonalności w postaci pełnej weryfikacji poprawności - pojawia się komunikat o wprowadzeniu błędnych danych, nawet jeśli pole jest puste  Na stronie e-bip.org.pl/sp4kostrzyn - przy kliknięciu w pole wyszukaj bez wprowadzania danych wyskakuje błąd – nie ma informacji, że pole nie morze być puste  

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 15/9e

NIP: 564 144 74 18
REGON: 110670379
BS Krasnystaw 97 8200 0008 2001 0025 6393 0001

tel. (+48) 82 561 13 02
e-mail: biuro@cbi24.pl
www.cbi24.pl

Rekomendacje:	Celem tego kryterium sukcesu jest upewnienie się, ze użytkownicy są świadomi wystąpienia błędu i mogą określić co jest nie tak, zapewniając, aby komunikat o błędzie był jak najbardziej szczegółowy.

- **Kryterium 3.3.2 Etykiety lub instrukcje**

Stan faktyczny:	Na stronie e-bip.org.pl/sp4kostrzyn etykiety lub instrukcje nie są dostarczane, gdy treść wymaga wprowadzania danych np. do pól formularzy. 
Rekomendacje:	Wprowadzenie instrukcji lub etykiet identyfikujących pola formularzy, tak aby użytkownicy wpisując informację wiedzieli jakich danych wejściowych się od nich oczekuje.

- **Kryterium 3.3.3 Sugestie korekty błędów**

Stan faktyczny:	Na stronie sp4kostrzyn.edupage.org brak mechanizmów zapewniających, że użytkownicy, jeśli to możliwe otrzymają odpowiednie sugestie dotyczące korekty błędu wejściowego.

ISO 27001 | ISO 9001 CERTYFIKAT

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 15/9e

NIP: 564 144 74 18
REGON: 110670379
BS Krasnystaw 97 8200 0008 2001 0025 6393 0001

tel. (+48) 82 561 13 02
e-mail: biuro@cbi24.pl
www.cbi24.pl

	Na stronie e-bip.org.pl/sp4kostrzyn brak mechanizmów zapewniających, że użytkownicy, jeśli to możliwe otrzymają odpowiednie sugestie dotyczące korekty błędu wejściowego.
Rekomendacje:	Zapewnienie, że użytkownicy otrzymają odpowiednie sugestie dotyczące korekty znanego błędu wejściowego.

- **Kryterium 3.3.4 Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych)**

Stan faktyczny:	Nie dotyczy. Na stronie internetowej sp4kostrzyn.edupage.org i e-bip.org.pl/sp4kostrzyn nie przewidziano możliwości spowodowania zobowiązań prawnych lub finansowych.

4. Kompatybilność – Treść musi być solidnie opublikowana, tak by mogła być skutecznie interpretowana przez różnego rodzaju oprogramowania użytkownika, w tym technologie wspomagające.

- **Kompatybilność – zmaksymalizowanie kompatybilności z obecnymi oraz przyszłymi programami użytkowników, w tym z technologiami wspomagającymi - 4.1**

  - **Kryterium 4.1.1 Parsowanie**

Stan faktyczny:	Kod strony sp4kostrzyn.edupage.org nie jest wolny od błędów: 1. **Ostrzeżenie: Atrybut `typu` nie jest wymagany dla zasobów JavaScript.**

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 15/9e
NIP: 564 144 74 18
REGON: 110670379
BS Krasnystaw 97 8200 0008 2001 0025 6393 0001
tel. (+48) 82 561 13 02
e-mail: biuro@cbi24.pl
www.cbi24.pl

	↩ <script type="text/javascript" src="//cloud3.edupage.org/global/pics/js/jquery/jquery-3.4.1.min.js?v=20130325"></scri
	2. **Ostrzeżenie: Atrybut `typu` nie jest wymagany dla zasobów JavaScript.**
	↩ <script type="text/javascript" src="//cloud3.edupage.org/global/pics/js/jquery/jquery-migrate-3.0.1.min.js?v=20130325"></scri
	3. **Ostrzeżenie: Atrybut `typu` nie jest wymagany dla zasobów JavaScript.**
	cript> <script type="text/javascript" src="//cloud3.edupage.org/global/pics/js/jquery/jquery-ui-1.10.2.min.js"></scri
	4. **Ostrzeżenie: Atrybut `typu` nie jest wymagany dla zasobów JavaScript.**
	↩ <script type="text/javascript" src="/langs/pics/js/lang_pl.js?v=b98434"></scri
	5. **Ostrzeżenie: Atrybut `typu` nie jest wymagany dla zasobów JavaScript.**
	><↩ <script src="/global/pics/js/edubarUtils.js?v=5f53d6" type="text/javascript"></scri
	6. **Ostrzeżenie: Atrybut `typu` dla elementu `style` nie jest potrzebny i należy go pominąć.**
	t> ↩ <style type="text/css">↩
	7. **Błąd: CSS: Nieznany pseudo-element lub pseudo-klasa `:visible`**
	`.t-text a:visible{color`
	8. **Błąd: CSS: `kolor`: Błąd analizy.**
	`a:visible{color:;}` ↩ .
	9. **Błąd: CSS: `border-color`: Parse Error .**
	`border-color: ;↩ backgrou`
	10. **Błąd: CSS: Błąd analizy.**

ISO 27001 | ISO 9001 CERTYFIKAT

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 15/9e

NIP: 564 144 74 18
REGON: 110670379
BS Krasnystaw 97 8200 0008 2001 0025 6393 0001

tel. (+48) 82 561 13 02
e-mail: biuro@cbi24.pl
www.cbi24.pl

```
important;↩ }↩
```

11. **Błąd: CSS: Błąd analizy.**

```
tant;↩ }↩ .kids_
```

12. **Błąd: CSS: `kolor`: Błąd analizy.**

```
t-odd a {color: ;}↩ ↩ #kid
```

13. **Ostrzeżenie: Atrybut `typu` nie jest wymagany dla zasobów JavaScript.**

```
le> ↩ <script type="text/javascript" language="javascript"> ↩ f
```

14. **Ostrzeżenie: Atrybut `języka` w elemencie `skryptu` jest przestarzały. Możesz go bezpiecznie pominąć.**

```
le> ↩ <script type="text/javascript" language="javascript"> ↩ f
```

15. **Ostrzeżenie: Atrybut `typu` dla elementu `style` nie jest potrzebny i należy go pominąć.**

```
ipt>↩ <style type="text/css">↩ .
```

16. **Ostrzeżenie: Atrybut `typu` nie jest wymagany dla zasobów JavaScript.**

```
79bf7"> <script type="text/javascript"
src="/global/pics/js/bundles/bundle_main.min.js?dummy=20d15f"></scri
```

17. **Ostrzeżenie: Atrybut `typu` nie jest wymagany dla zasobów JavaScript.**

```
ript>↩ <script type="text/javascript">↩ ASC
```

18. **Błąd: CSS: `szerokość`: tylko `0` może być `jednostką`. Musisz umieścić jednostkę po numerze.**

```
<div style="width: 20;"><a onc
```

19. **Błąd: Element `a` brakuje wymaganego atrybutu `href`.**

```
dth: 20;"><a onclick="barChangeLang(this)" data-l="/?&amp;lang=pl"
style="width: 16px; height: 10px;
```


Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 15/9e

NIP: 564 144 74 18
REGON: 110670379
BS Krasnystaw 97 8200 0008 2001 0025 6393 0001

tel. (+48) 82 561 13 02
e-mail: biuro@cbi24.pl
www.cbi24.pl

`display:b…g/langs/pics/flags.png?v=f2af68');background-position: -48px -100px;" title="Polski" rel="nofollow"></a></`

Atrybuty elementu `a:`

Atrybuty globalne

`href` — Adres hiperłącza

`target` — Kontekst przeglądania nawigacji hiperłączami

`download` — Czy pobrać zasób zamiast nawigować do niego, a jego nazwa pliku, jeśli tak

`ping` — adresy URL do pingu

`rel` — Relacja między lokalizacją w dokumencie zawierającym hiperłącze a zasobem docelowym

`hreflang` — Język połączonego zasobu

`type` — Wskazówka dla typu zasobu, do którego istnieje odwołanie

`referrerpolicy` — Zasady odsyłania dla pobierania zainicjowane przez element

20. Błąd: CSS: `border-color`: Parse Error .

`op:-1px;"><div style="margin: 0px 0px 0px 0px;border-width: 0px;border-color: ;-moz-border-radius:0px;-webkit-border-radius:0px;border-radius:0px;border-style:solid;position: relative;"><div s`

21. Błąd: `Styl` elementu nie jest dozwolony jako element podrzędny `div` elementu w tym kontekście. (Pomijanie dalszych błędów z tego poddrzewa).

`x 7px;"> <style type="text/css" scoped>↩ .s`

Konteksty, w których można użyć `stylu` elementu:

Gdzie oczekuje się zawartości metadanych.

W elemencie, który jest elementem podrzędnym elementu.`noscripthead`

Model zawartości dla `elementów div:`

Jeśli element jest elementem podrzędnym elementu: jeden lub więcej elementów, po których następuje jeden lub więcej elementów, opcjonalnie połączone z elementami obsługującymi skrypt.`dldtdd`

Jeśli element nie jest elementem podrzędnym elementu: zawartość przepływu.`dl`

22. Ostrzeżenie: Atrybut `typu` dla elementu `style` nie jest potrzebny i należy go pominąć.

`x 7px;"> <style type="text/css" scoped>↩ .s`

23. Błąd: CSS: `border-color`: Parse Error .

`op:-1px;"><div style="margin: 0px 0px 0px 0px;border-width: 0px;border-color: ;-moz-border-radius:0px;-webkit-border-radius:0px;border-radius:0px;border-style:solid;position: relative;"><div s`

	24. Ostrzeżenie: Atrybut `typu` nie jest wymagany dla zasobów JavaScript.
	`script>↩ <script type="text/javascript">`
	25. Ostrzeżenie: Atrybut `typu` nie jest wymagany dla zasobów JavaScript.
	`</div>↩ <script type="text/javascript"> ↩`
	26. Ostrzeżenie: Atrybut `typu` nie jest wymagany dla zasobów JavaScript.
	`x 7px;"> <script type="text/javascript" src="//sp4kostrzyn.edupage.org/global/pics/js/jquery/hodiny/jQueryRotate.2.2.js "></scri`
	27. Ostrzeżenie: Atrybut `typu` nie jest wymagany dla zasobów JavaScript.
	`script>↩ <script type="text/javascript" src="//sp4kostrzyn.edupage.org/global/pics/js/jquery/hodiny/clock2.js"></scri`
	28. Błąd: CSS: `kolor`: Błąd analizy.
	`:left">↩ <span style="font-size:23px;color:;font-weightnormal;"> ↩ l`
	29. Błąd: CSS: `font-weightnormal`: Parse Error .
	`:left">↩ <span style="font-size:23px;color:;font-weightnormal;"> ↩ l`
	30. Błąd: CSS: `border-color`: Parse Error .
	`op:-1px;"><div style="margin: 0px 0px 0px 0px;border-width: 0px;border-color: ;-moz-border-radius:0px;-webkit-border-radius:0px;border-radius:0px;border-style:solid;position: relative;"><div s`
	31. Ostrzeżenie: Atrybut `typu` nie jest wymagany dla zasobów JavaScript.
	`</div>↩ <script type="text/javascript"> ↩`
	32. Ostrzeżenie: Atrybut `typu` nie jest wymagany dla zasobów JavaScript.
	`</div>↩ <script type="text/javascript"> ↩`

ISO 27001 | ISO 9001
CERTYFIKAT

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 15/9e

NIP: 564 144 74 18
REGON: 110670379
BS Krasnystaw 97 8200 0008 2001 0025 6393 0001

tel. (+48) 82 561 13 02
e-mail: biuro@cbi24.pl
www.cbi24.pl

33. **Błąd: Zła wartość** `identyfikatora` **atrybutu elementu** `p`**: Identyfikator nie może być pustym ciągiem.**

```
xt-inner"><p id="">Miło n
```

34. **Błąd: Identyfikator duplikatu .**

```
xt-inner"><p id="">W zwią
```

35. **Ostrzeżenie: Pierwsze wystąpienie identyfikatora było tutaj.**

```
xt-inner"><p id="">Miło n
```

36. **Błąd: Zła wartość** `identyfikatora` **atrybutu elementu** `p`**: Identyfikator nie może być pustym ciągiem.**

```
xt-inner"><p id="">W zwią
```

37. **Błąd: Identyfikator duplikatu .**

```
.00.</p>↩↩<p id="">Ucznio
```

38. **Ostrzeżenie: Pierwsze wystąpienie identyfikatora było tutaj.**

```
xt-inner"><p id="">Miło n
```

39. **Błąd: Zła wartość** `identyfikatora` **atrybutu elementu** `p`**: Identyfikator nie może być pustym ciągiem.**

```
.00.</p>↩↩<p id="">Ucznio
```

40. **Błąd: Identyfikator duplikatu .**

```
xt-inner"><p id="">Inform
```

41. **Ostrzeżenie: Pierwsze wystąpienie identyfikatora było tutaj.**

```
xt-inner"><p id="">Miło n
```

42. **Błąd: Zła wartość** `identyfikatora` **atrybutu elementu** `p`**: Identyfikator nie może być pustym ciągiem.**

ISO 27001 | ISO 9001
CERTYFIKAT

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 15/9e

NIP: 564 144 74 18
REGON: 110670379
BS Krasnystaw 97 8200 0008 2001 0025 6393 0001

tel. (+48) 82 561 13 02
e-mail: biuro@cbi24.pl
www.cbi24.pl

	xt-inner"> Inform
	43. Błąd: Identyfikator duplikatu .
	ów. ↩↩ - W Lu
	44. Ostrzeżenie: Pierwsze wystąpienie identyfikatora było tutaj.
	xt-inner"> Miło n
	45. Błąd: Zła wartość identyfikatora atrybutu elementu p: Identyfikator nie może być pustym ciągiem.
	ów. ↩↩ - W Lu
	46. Błąd: Identyfikator duplikatu .
	xt-inner"> Inform
	47. Ostrzeżenie: Pierwsze wystąpienie identyfikatora było tutaj.
	xt-inner"> Miło n
	48. Błąd: Zła wartość identyfikatora atrybutu elementu p: Identyfikator nie może być pustym ciągiem.
	xt-inner"> Inform
	49. Błąd: Identyfikator duplikatu .
	xt-inner"> Szczeg
	50. Ostrzeżenie: Pierwsze wystąpienie identyfikatora było tutaj.
	xt-inner"> Miło n
	51. Błąd: Zła wartość identyfikatora atrybutu elementu p: Identyfikator nie może być pustym ciągiem.
	xt-inner"> Szczeg

ISO 27001 | ISO 9001
CERTYFIKAT

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 15/9e

NIP: 564 144 74 18
REGON: 110670379
BS Krasnystaw 97 8200 0008 2001 0025 6393 0001

tel. (+48) 82 561 13 02
e-mail: biuro@cbi24.pl
www.cbi24.pl

52. **Błąd**: Identyfikator duplikatu .

```
sty.</p>↩↩<p id="">Zawies
```

53. **Ostrzeżenie**: Pierwsze wystąpienie identyfikatora było tutaj.

```
xt-inner"><p id="">Miło n
```

54. **Błąd:** Zła wartość `identyfikatora` atrybutu elementu `p`: **Identyfikator nie może być pustym ciągiem.**

```
sty.</p>↩↩<p id="">Zawies
```

55. **Błąd**: Identyfikator duplikatu .

```
0 r.</p>↩↩<p id="">Egzami
```

56. **Ostrzeżenie**: Pierwsze wystąpienie identyfikatora było tutaj.

```
xt-inner"><p id="">Miło n
```

57. **Błąd:** Zła wartość `identyfikatora` atrybutu elementu `p`: **Identyfikator nie może być pustym ciągiem.**

```
0 r.</p>↩↩<p id="">Egzami
```

58. **Błąd**: Identyfikator duplikatu .

```
xt-inner"><p id=""><span>
```

59. **Ostrzeżenie**: Pierwsze wystąpienie identyfikatora było tutaj.

```
xt-inner"><p id="">Miło n
```

60. **Błąd:** Zła wartość `identyfikatora` atrybutu elementu `p`: **Identyfikator nie może być pustym ciągiem.**

```
xt-inner"><p id=""><span>
```

61. **Błąd**: CSS: `border-color`: **Parse Error** .

ISO 27001 | ISO 9001
CERTYFIKAT

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 15/9e

NIP: 564 144 74 18
REGON: 110670379
BS Krasnystaw 97 8200 0008 2001 0025 6393 0001

tel. (+48) 82 561 13 02
e-mail: biuro@cbi24.pl
www.cbi24.pl

op:-1px;"> <div s

62. Ostrzeżenie: Atrybut typu nie jest wymagany dla zasobów JavaScript.

div> ↩ <script type="text/javascript"> ↩

63. Ostrzeżenie: Atrybut typu nie jest wymagany dla zasobów JavaScript.

iv> ↩ ↩ <script type="text/javascript"> ↩

64. Błąd: CSS: border-color: Parse Error .

op:-1px;"> <div s

65. Błąd: CSS: border-color: Parse Error .

op:-1px;"> <div s

66. Błąd: CSS: border-color: Parse Error .

op:-1px;"> <div s

67. Błąd: Styl elementu nie jest dozwolony jako element podrzędny div elementu w tym kontekście. (Pomijanie dalszych błędów z tego poddrzewa).

↩ <style type="text/css" scoped>↩ ul.

Konteksty, w których można użyć stylu elementu:
Gdzie oczekuje się zawartości metadanych.
W elemencie, który jest elementem podrzędnym elementu.noscripthead
Model zawartości dla elementów div:
Jeśli element jest elementem podrzędnym elementu: jeden lub więcej elementów, po których następuje jeden lub więcej elementów, opcjonalnie połączone z elementami obsługującymi skrypt.dldtdd

ISO 27001 | ISO 9001
CERTYFIKAT

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 15/9e

NIP: 564 144 74 18
REGON: 110670379
BS Krasnystaw 97 8200 0008 2001 0025 6393 0001

tel. (+48) 82 561 13 02
e-mail: biuro@cbi24.pl
www.cbi24.pl

Jeśli element nie jest elementem podrzędnym elementu: zawartość przepływu.dl

68. **Ostrzeżenie: Atrybut typu dla elementu style nie jest potrzebny i należy go pominąć.**

```
</ul>↩ <style type="text/css" scoped>↩ ul.
```

69. **Błąd: CSS: border-color: Parse Error .**

```
op:-1px;"><div style="margin: 0px 10px 0px 10px;border-width: 0px;border-
color: ;-moz-border-radius:0px;-webkit-border-radius:0px;border-
radius:0px;border-style:solid;position: relative;"><div s
```

70. **Błąd: Styl elementu nie jest dozwolony jako element podrzędny div elementu w tym kontekście. (Pomijanie dalszych błędów z tego poddrzewa).**

```
x 0px;"> <style type="text/css" scoped>↩ ul.
```

Konteksty, w których można użyć stylu elementu:
Gdzie oczekuje się zawartości metadanych.
W elemencie, który jest elementem podrzędnym elementu.noscripthead
Model zawartości dla elementów div:
Jeśli element jest elementem podrzędnym elementu: jeden lub więcej elementów, po których następuje jeden lub więcej elementów, opcjonalnie połączone z elementami obsługującymi skrypt.dldtdd
Jeśli element nie jest elementem podrzędnym elementu: zawartość przepływu.dl

71. **Ostrzeżenie: Atrybut typu dla elementu style nie jest potrzebny i należy go pominąć.**

```
x 0px;"> <style type="text/css" scoped>↩ ul.
```

72. **Błąd: CSS: border-color: Parse Error .**

```
op:-1px;"><div style="margin: 0px 10px 0px 10px;border-width: 0px;border-
color: ;-moz-border-radius:0px;-webkit-border-radius:0px;border-
radius:0px;border-style:solid;position: relative;"><div s
```

73. **Błąd: Styl elementu nie jest dozwolony jako element podrzędny div elementu w tym kontekście. (Pomijanie dalszych błędów z tego poddrzewa).**

```
</ul>↩ <style type="text/css" scoped>↩ #ga
```


Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 15/9e
NIP: 564 144 74 18
REGON: 110670379
BS Krasnystaw 97 8200 0008 2001 0025 6393 0001
tel. (+48) 82 561 13 02
e-mail: biuro@cbi24.pl
www.cbi24.pl

Konteksty, w których można użyć stylu elementu:
Gdzie oczekuje się zawartości metadanych.
W elemencie, który jest elementem podrzędnym elementu.noscripthead
Model zawartości dla elementów div:
Jeśli element jest elementem podrzędnym elementu: jeden lub więcej elementów, po których następuje jeden lub więcej elementów, opcjonalnie połączone z elementami obsługującymi skrypt.dldtdd
Jeśli element nie jest elementem podrzędnym elementu: zawartość przepływu.dl

74. **Ostrzeżenie: Atrybut typu dla elementu style nie jest potrzebny i należy go pominąć.**

```
</ul>↩ <style type="text/css" scoped>↩ #ga
```

75. **Błąd: CSS: border-color: Parse Error .**

```
{border-color: ;}↩ #galleryL
```

76. **Ostrzeżenie: Atrybut typu nie jest wymagany dla zasobów JavaScript.**

Z wiersza 1074, kolumna 3; do wiersza 1074, kolumna 33

```
</div>↩ <script type="text/javascript">↩ $j(
```

Kod strony e-bip.org.pl/sp4kostrzyn nie jest wolny od błędów:

1. **Ostrzeżenie: Atrybut name jest przestarzały. Należy rozważyć umieszczenie atrybutu id w najbliższym kontenerze.**

```
"off">↩ <a name="search"></a>↩
```

2. **Ostrzeżenie: Atrybut name jest przestarzały. Należy rozważyć umieszczenie atrybutu id w najbliższym kontenerze.**

```
↩ <a name="text"></a>↩↩
```

3. **Błąd: Zła wartość http://www.sp4kostrzyn.edupage.org; www.sp4kostrzyn.pl dla atrybutu href on element a: Nieprawidłowy host: Nielegalny znak w domenie: spacja jest niedozwolona.**

```
:</td><td><a href="http://www.sp4kostrzyn.edupage.org; www.sp4kostrzyn.pl"> w
```


ISO 27001 | ISO 9001 CERTYFIKAT

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 15/9e

NIP: 564 144 74 18
REGON: 110670379
BS Krasnystaw 97 8200 0008 2001 0025 6393 0001

tel. (+48) 82 561 13 02
e-mail: biuro@cbi24.pl
www.cbi24.pl

Rekomendacje:	Wprowadzenie zmian pozwalających na uniknięcie błędów w kodzie HTML. Elementy powinny być zagnieżdżone zgodnie z ich specyfikacjami, nie zawierając zduplikowanych atrybutów, tak aby wszelkie identyfikatory były unikalne.

- **Kryterium 4.1.2 Nawa, rola, wartość**

Stan faktyczny:	Na stronie sp4kostrzyn.edupage.org i e-bip.org.pl/sp4kostrzyn technologie wspomagające (AT) mogą gromadzić informację, aktywować (lub ustanawiać) i nadążać za stanem kontroli interfejsu użytkownika w treści na stronie internetowej – spełniając kryterium

- **Kryterium 4.1.3 Komunikaty o stanie**

Stan faktyczny:	Strona internetowa e-bip.org.pl/sp4kostrzyn wyświetla ważne komunikaty i zostały wdrożone narzędzia pozwalające na odczytywanie tychże komunikatów przez czytniki ekranów.

Stan faktyczny:	Nie dotyczy. Strona sp4kostrzyn.edupage.org nie wyświetla powiadomień, ważnych komunikatów, które powinny otrzymywać fokus, lub nie jest on przenoszony i są wdrożone rozwiązania aby te treści były ogłaszane przez czytniki ekranów.

ISO 27001 | ISO 9001
CERTYFIKAT

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 15/9e

NIP: 564 144 74 18
REGON: 110670379
BS Krasnystaw 97 8200 0008 2001 0025 6393 0001

tel. (+48) 82 561 13 02
e-mail: biuro@cbi24.pl
www.cbi24.pl

Raport skanowania

Na stronach internetowych jednostki nie są udostępnione żadne usługi – brak podatności (skanowanie przeprowadzono z adresu IP 178.212.120.114 w dniu 25.09.2020 o godzinie 11:29).

ISO 27001 | ISO 9001
CERTYFIKAT

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 15/9e

NIP: 564 144 74 18
REGON: 110670379
BS Krasnystaw 97 8200 0008 2001 0025 6393 0001

tel. (+48) 82 561 13 02
e-mail: biuro@cbi24.pl
www.cbi24.pl