



ściany i otwory zewnętrzne na podstawie projektu z 1994 roku

Inwentaryzacja poglądowa obiektu - przed przystąpieniem do prac remontowych należy każdorazowo sprawdzić wymiary ze stanem rzeczywistym.

INWENTARYZACJA DWORU ARTUSA Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń			
NAZWA I ADRES OBIEKTU		PODPISE	
mgr inż. arch. Barbara Czarniecka			
OPRACOWUJĄCY			
Rzut poddasza			
Tytuł rysunku	branża: Architektura	Skala:	1:100
Data:	12.2016	nazwa rysunku:	A-6