



Inwentaryzacja pogłądowa obiektu - przed przystąpieniem do prac remontowych należy każdorazowo sprawdzić wymiary ze stanem rzeczywistym.

INWENTARYZACJA DWORU ARTUSA			
Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń			
NADANA I OBRĘB OBIĘTU		PŁÓTY	
mgr inż. arch. Barbara Czarniecka			
OPRACOWANIE			
Rzut piętra 2			
Tytuł rysunku	branża	Architektura	Skala
DATA: 12.2016	branża	Architektura	Skala: 1:100
		MASEK RYSUNKU: A-3	