



KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia

KONTRAPUNKT V-PROJEKT ZESPÓŁ PROJEKTOWY – INWESTYCYJNY ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków NIP: 676-172-86-69 REGON: 351257980 tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 12 296 02 70		Nr projektu <b>19-05</b>
Temat PRZEBUDOWA BUDYNKU DWÓRKU MILUSIN W ZAKRESIE PIWNIC, INSTALACJI SANITARNYCH, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, KANALIZACJI OPADOWEJ, MONTAŻ KOTŁA GAZOWEGO I INSTALACJI C.O., MONTAŻ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ORAZ REMONT W ZAKRESIE PRAC KONSERWATORSKICH W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU		
Inwestor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 05-070 Sulejów ul. Oleandrów 5	Data maj 2019	
Lokalizacja ul. Oleandrów 5, 05-070 Sulejów dz. ew. nr 54/1 obręb 31		
Branża <b>ARCHITEKTURA</b>		rewizja
Faza <b>INWENTARYZACJA</b>		podpis
Generalny projektant mgr inż. arch. Aleksander Mirek	151/98	
Współpraca mgr inż. arch. Monika Stadnik		
inż. arch. Radosław Pietrzak		
Tomasz Pniewski		
mgr inż. arch. Lucyna Serafin-Farah		
Sprawdzający mgr inż. arch. Lucyna Serafin-Farah		051/2009
Treść rysunku <b>RZUT PODDASZA TECHNICZNEGO</b>		Nr rys. <b>0.04</b> Skala: 1:50

**UWAGA:**  
Prawa Autorskie zastrzeżone – Zespół Projektowy Kontrapunkt V – Projekt  
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!  
W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiejsi ma służyć.

Temat	PRZEBUDOWA BUDYNKU DWÓRKU MILUSIN W ZAKRESIE PIWNIC, INSTALACJI SANITARNYCH, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, KANALIZACJI OPADOWEJ, MONTAŻ KOTŁA GAZOWEGO I INSTALACJI C.O., MONTAŻ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ORAZ REMONT W ZAKRESIE PRAC KONSERWATORSKICH W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU	Nr projektu <b>19-05</b>
Inwestor	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 05-070 Sulejów ul. Oleandrów 5	Data maj 2019
Lokalizacja	ul. Oleandrów 5, 05-070 Sulejów dz. ew. nr 54/1 obręb 31	
Branża	<b>ARCHITEKTURA</b>	rewizja
Faza	<b>INWENTARYZACJA</b>	podpis
Generalny projektant	mgr inż. arch. Aleksander Mirek	151/98
Współpraca	mgr inż. arch. Monika Stadnik	
	inż. arch. Radosław Pietrzak	
	Tomasz Pniewski	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Lucyna Serafin-Farah	051/2009
Treść rysunku	<b>RZUT PODDASZA TECHNICZNEGO</b>	Nr rys. <b>0.04</b> Skala: 1:50