Grodziczno, 20.12.2024 r.

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Nowym Mieście Lubawskim
ul. Szkolna 5b, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Znak sprawy: PRZ.52800.10.2024.1

Egz. nr 2 z 2

PROTOKÓŁ
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1443 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934 ze zm.) w dniach:

od 2024-12-20 do 2024-12-20

przez:

1) **kpt. inż. Sławomir Górzewski - st. specjalista w Wydziale operacyjno-kontrolno-rozpoznawczym, legitymacja służbowa nr 7996672**

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego się upoważnieniem numer PRZ.52800.10.2024 z dnia 2024-12-10, wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim

Czynności kontrolno-rozpoznawcze zostały przeprowadzone w:

1. NAZWA: Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie
   ADRES: Nowe Grodziczno 14B, 13-324 Nowe Grodziczno

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych)

Nazwa i adres kontrolowanego		Instytucja, organ lub osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
1.	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie Nowe Grodziczno 14B, 13-324 Nowe Grodziczno	Marzena Przybylska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie
b.u.		

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
1.	Marzena Przybylska	Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
2. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
3. Postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2065 t. j.), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi

(zakres czynności przeniesiony z upoważnienia)

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1. Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

1. WŁAŚCICIEL BUDYNKU	ADRES DO KORESPONDENCJI ☐
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Rynek, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie	
2. UŻYTKOWNIK BUDYNKU	ADRES DO KORESPONDENCJI ☐
Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie Nowe Grodziczno 14 b, 13-324 Grodziczno	
3. ZARZĄDCA BUDYNKU	ADRES DO KORESPONDENCJI ☐
Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie Nowe Grodziczno 14b, 13-324 Grodziczno	
4. FAKTYCZNIE WŁADAJĄCY BUDYNKIEM	ADRES DO KORESPONDENCJI ☐
Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie Nowe Grodziczno 14b, 13-324 Grodziczno	
Brak uwag.	
Ustalenia dotyczące umów	
☐ Nie dotyczy - użytkownik jest właścicielem budynku/lokalu/obiektu ○ Kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy ◉ Nie przedstawiono umowy podczas kontroli ○ Umowa jest zawarta i określa w/w zakres ○ Umowa nie określa w/w zakresu ○ Inna umowa (najmu, dzierżawy, trwałego zarządu)	
Nie dotyczy.	

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

2.1 Lokalizacja obiektu

Budynek DPS w Grodzicznie jest obiektem wolnostojącym. Oś podłużna budynku jest równoległa do drogi wojewódzkiej nr 538 biegnącej przez miejscowość. Odległość budynku DPS od najbliższego sąsiedniego budynku wynosi 15 metrów.

2.2 Dane podstawowe:

1. Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie

Parametry / dane ujęte w punkcie 2.2 zostały określone na podstawie informacji zawartych w:

- ☐ Projekcie budowlanym
- ☐ Dokumentacji powykonawczej
- ☒ Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
- ☒ Książce obiektu budowlanego
- ☐ Inne

Dane techniczne budynku

Określenie sposobu użytkowania kwalifikacja pożarowa obiektu		Budynek Domu Pomocy Społecznej, zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZLII			
Data budowy	1987 r.	Data pozwolenia na użytkowanie	1993 r.	Kubatura całkowita budynku [m³]	6532,8
Kondygnacji nadziemnych / podziemnych		2	1	Powierzchnia zabudowy budynku [m²]	623,8 m2
Wysokość budynku [m]		7,5		Powierzchnia całkowita budynku [m²]	brak danych

Długość budynku / szerokość [m]	31	28	Powierzchnia użytkowa budynku [m²]	1590,40 m2
Budynek jest wolnostojący	TAK		Liczba klatek schodowych	2
OPIS: Brak uwag.				
Brak uwag.				

2.3 Rozwiązania zamienne i zastępcze oraz odstępstwa od przepisów zastosowane w obiektach

(nie stosowano rozwiązań zamiennych / zastępczych)

2.4 Podział na strefy pożarowe

1. Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie

Budynek stanowi 1 strefę pożarową	○ tak	○ nie	Liczba stref pożarowych	1
Pomieszczenia wydzielone pożarowo			◉ tak	○ nie

Lp.	Nazwa pomieszczenia	Sposób wydzielenia		
1.	Kotłownia	Strop REI 60, ściany REI 60, drzwi przeciwpożarowe EI 30		
	Wydzielenie jak dla strefy pożarowej		○ tak	◉ nie
	Brak uwag			
2.	Skład opału	Strop REI 120, ściany REI 120, drzwi przeciwpożarowe EI 60		
	Wydzielenie jak dla strefy pożarowej		○ tak	◉ nie
	Brak uwag			

Kategoria wiodąca	◉ ZL	○ PM	○ IN	Klasa odporności pożarowej budynku
Kategoria zagrożenia ludzi		Produkcyjno–magazynowe i inwentarskie		○ A ◉ B ○ C ○ D ○ E
ZL I ☐	○ wiodąca	$Q \leq 500$ MJ/m²	○	☐ Nie ustalono (brak dokumentacji tech.)
ZL II ☒	○ wiodąca	$500 \leq Q \leq 1000$ MJ/m²	○	b.u.
ZL III ☐	○ wiodąca	$1000 \leq Q \leq 2000$ MJ/m²	○	
ZL IV ☐	○ wiodąca	$2000 \leq Q \leq 4000$ MJ/m²	○	
ZL V ☐	○ wiodąca	$Q > 4000$ MJ/m²	○	

Brak inf. o strefach pożarowych w budyku lub nie wybrano żadnej do kontroli

Parametry materiałów

Element konstrukcyjny	Materiał / technologia	Klasa odporności ogniowej	Opis	Uwagi
Główna konstrukcja nośna	Ławy fundamentowe betonowe	R 120	Brak dodatkowych danych	Brak uwag.
Ściana zewnętrzna	Cegła + bloczek gazobeton	EI 60	Brak dodatkowych danych	Brak uwag.
Ściana wewnętrzna	gazobeton	EI 30	Brak dodatkowych danych	Brak uwag.
Strop	Prefabrykowany z płyt typu „Żerań"	REI 60	Brak dodatkowych danych	Brak uwag.
Konstrukcja dachu	stropodach	R 30	Brak dodatkowych danych	Brak uwag.
Przekrycie dachu	Papa asfaltowa	RE 30	Brak dodatkowych danych	Brak uwag.
OPIS: Brak uwag.				
Brak uwag.				

2.5 Warunki ewakuacji

1. Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie						
Osoby w strefie					Maksymalna liczba osób w strefie	90
Brak uwag.						
Wyjścia ewakuacyjne ze strefy					Liczba wyjść ewakuacyjnych	3
Wszystkie otwarte	☐	b.u				
Część zamkniętych w sposób umożliwiający natychmiastowe otwarcie	☒					
Część zamkniętych (brak możliwości natychmiastowego otwarcia)	☐					
Część zastawionych	☐					
Uwagi dotyczące długości dojścia lub przejścia ewakuacyjnego						
Brak uwag.						
Uwagi dotyczące poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych						
Brak uwag.						
Uwagi dotyczące przejść ewakuacyjnych						
Brak uwag.						
Dodatkowe informacje						

Ilość miejsc noclegowych *	Czas pobytu ludzi *			Stałych użytkowników w obiekcie	Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi *	
	○ ≤ 3 doby	○ > 3 doby	○ n/d	54	◉ prawidłowe	○ nieprawidłowe

OPIS: Brak uwag.
Brak uwag.

2.6 Materiały niebezpieczne pożarowo oraz pomieszczenia zagrożone wybuchem

Materiały niebezpieczne pożarowo	○ stwierdzono *	◉ nie stwierdzono
Zbiorniki na paliwa płynne	○ stwierdzono *	◉ nie stwierdzono
Pomieszczenia zagrożone wybuchem:	○ stwierdzono *	◉ nie stwierdzono

2.7 Drogi pożarowe

1. Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie				
Do budynku zapewniona jest droga pożarowa o wymaganych parametrach	◉ tak	○ nie	○ utrudniony *	☐ brak obowiązku
Zapewniono dojście do drogi pożarowej o szerokości powyżej 1,5 m i długości do 30 m do drogi pożarowej, którą stanowi DW nr 538.				
Brak uwag.				

2.8 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

1. Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	
WYMAGANA ILOŚĆ WODY do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu w [dm^3/s]	20
Zaopatrzenie w wodę realizowane jest z:	
HYDRANTY	☐ brak hydrantów

Nazwa porządkowa	Typ hydrantu		Odległość od obiektu [m]	Lokalizacja (nr hydrantu, ulica, nr domu lub opis)
Hydrant nr 1	◉ nadziemny	○ podziemny	40	w kierunku wsi Nowe Grodziczno
Hydrant nr 2	◉ nadziemny	○ podziemny	90	w kierunku wsi Linowiec

OPIS: Brak uwag.

Brak uwag.

Zbiorniki wodne*			Rodzaj zbiornika	Poj. [m^3]	Odległość [m]	Lokalizacja / dojazd**
Naturalny	○ tak	◉ nie				
Sztuczny	○ tak	◉ nie				
Inne	○ tak	◉ nie				
OPIS: Nie dotyczy.						
Nie dotyczy.						
Inne informacje dotyczące zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru:						
Nie dotyczy.						

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

3.1 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)

Obowiązek opracowania IBP ze względu na:

Występowanie strefy zagrożenia wybuchem	○ tak	○ nie
Kubatura brutto (strefy) jest większa niż 1000 m3 (IN > 1500 m3, inne – powierzchnia > 1000 m2)	◉ tak	○ nie
Ocena obowiązku opracowania instrukcji (czy wymagane jest opracowanie instrukcji)	◉ tak	○ nie
IBP opracowano mimo braku takiego obowiązku	☐ tak	

☐ nie przedstawiono instrukcji podczas kontroli
☒ przedstawiono instrukcje bezpieczeństwa pożarowego obiektu

3.1.1 Wymagane zagadnienia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

WYMAGANE DZIAŁY INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Określenie czy jest zawarty w instrukcji	
1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i jego warunków technicznych, w tym zagrożeniem wybuchem	◉ tak	○ nie
2. Określenie wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym	◉ tak	○ nie
3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia	◉ tak	○ nie
4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym	◉ tak	○ nie
5. Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania	◉ tak	○ nie
6. Warunki zaznajamiania użytkowników obiektu / pracowników z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi	◉ tak	○ nie
7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami	◉ tak	○ nie
8. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem danych graficznych	◉ tak	○ nie
OPIS: Brak uwag.		
Brak uwag.		

DZIAŁ 8 INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO - RZUTY GRAFICZNE *(wymagane dane na rzutach graficznych)*	Określenie czy jest zawarty w instrukcji		
powierzchnia budynku	◉ tak	○ nie	○ n/dot*
wysokość budynku	◉ tak	○ nie	○ n/dot*
liczby kondygnacji budynku	◉ tak	○ nie	○ n/dot*
odległości od obiektów sąsiadujących	◉ tak	○ nie	○ n/dot*
parametry pożarowe występujących substancji palnych	◉ tak	○ nie	○ n/dot*
gęstości obciążenia ogniowego w strefach pożarowych	◉ tak	○ nie	○ n/dot*
kategorie zagrożeń ludzi	◉ tak	○ nie	○ n/dot*
przewidywane liczby osób na każdej kondygnacji	◉ tak	○ nie	○ n/dot*

przewidywane liczby osób w poszczególnych pomieszczeniach	◉ tak	○ nie	○ n/dot*
lokalizacja pomieszczeń i przestrzeni - stref zagrożenia wybuchem	○ tak	○ nie	◉ n/dot*
podział obiektu na strefy pożarowe	◉ tak	○ nie	○ n/dot*
warunki ewakuacji – ze wskazaniem kierunków ewakuacji	◉ tak	○ nie	○ n/dot*
warunki ewakuacji – wyjścia ewakuacyjne	◉ tak	○ nie	○ n/dot*
miejsca usytuowania hydrantów wewnętrznych	◉ tak	○ nie	○ n/dot*
miejsca usytuowania gaśnic	◉ tak	○ nie	○ n/dot*
miejsca usytuowania urządzeń ppoż.	◉ tak	○ nie	○ n/dot*
miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu	◉ tak	○ nie	○ n/dot*
miejsca usytuowania kurków głównych instalacji gazowej	○ tak	○ nie	◉ n/dot*
miejsca usytuowania materiałów i pomieszczeń niebezpiecznych pożarowo	○ tak	○ nie	◉ n/dot*
miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami ppoż.	◉ tak	○ nie	○ n/dot*
dojścia do dźwigów dla ekip ratowniczych	○ tak	○ nie	◉ n/dot*
hydranty zewnętrzne oraz inne źródła wody do celów ppoż.	◉ tak	○ nie	○ n/dot*
drogi pożarowe i dojazdowe, wjazdy na teren ogrodzony	◉ tak	○ nie	○ n/dot*
OPIS: Brak uwag.			
Brak uwag.			

3.1.2 Informacje podstawowe o instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Imię i nazwisko autora instrukcji (dodatkowo adres osoby/firmy oraz nazwa firmy)	Mirosław Ochlak		
Posiadane kwalfikacje:	mgr inż. pożarnictwa		
Brak uwag.			
Brak uwag.			
Miejsce dostępu do IBP dla służb ratowniczych:	pomieszczenie dyżurki przy głównym wejściu do budynku		
OPIS: Brak uwag.			
Brak uwag.			
Obiekt podlega obowiązkowi przekazania instrukcji		○ tak	◉ nie
Data opracowania instrukcji	grudzień 2022 r.	Data zapoznania użytkowników budynku	styczeń 2023 r.
Data ostatniej aktualizacji	grudzień 2024 r.	Liczba zapoznanych użytkowników	35
OPIS: Brak uwag.			
Brak uwag.			

3.1.3 Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji

Wykonano obowiązek	○ tak	◉ nie	Nie dokonano sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji.
Data próbnej ewakuacji			
Zawiadomienie z dnia:			

3.1.4 Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi

1. Imię i nazwisko realizującego obowiązek	Mirosław Ochlak	Posiadane * uprawnienia ppoż.	◉ tak	○ nie
OPIS: Brak uwag.				
Brak uwag.				

**uprawnienia wynikające z art. 4 ust 2a lub 2b Ustawy o ochronie przeciwpożarowej potwierdzone stosownym dokumentem (kserokopia uprawnień, zaświadczenie o odbytym szkoleniu)*

3.1.5 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych

Miejsce umieszczenia instrukcji	dyżurka przy wejściu głównym do budynku
Brak uwag.	

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

1. Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie		
Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2023 roku. (protokół z dnia 2023-05-29).		
W wyniku kontroli:	◉ nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego	○ wszczęto postępowanie
b.u.		

4.1 Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowań administracyjnych

(nie prowadzono postępowania administracyjnego)

5. Czynności zabronione

(nie stwierdzono)

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

(nie stwierdzono)

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru

(nie stwierdzono)

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Nr	Rodzaj urządzenia	Wymagalność	Wyposażenie	
1.	Stałe urządzenia gaśnicze	☐	○ tak	○ nie
2.	Urządzenia transmisji alarmu	☐	○ tak	○ nie
3.	System sygnalizacji pożarowej	☐	◉ tak	○ nie
4.	Dźwiękowy system ostrzegawczy	☐	○ tak	○ nie
5.	Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe	☒	◉ tak	○ nie
6.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	☒	◉ tak	○ nie
7.	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	☒	◉ tak	○ nie
8.	Wentylacja pożarowa (garaż)	☐	○ tak	○ nie
9.	Urządzenia do usuwania dymu i ciepła	☐	○ tak	○ nie
10.	Urządzenia zapobiegające zadymieniu	☐	○ tak	○ nie
11.	Bramy i zamknięcia pożarowe wyposażone w systemy sterowania	☐	○ tak	○ nie
12.	Systemu wykrywania wycieku gazu i odcięcia jego dopływu do budynku	☐	○ tak	○ nie
OPIS: Brak uwag.				
Brak uwag.				

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego:

1. System sygnalizacji pożarowej			
Protokół z prób i testów potwierdzających prawidłowość działania urządzeń przeciwpożarowych			
Data badania	Numer protokołu		Protokół sporządzony przez:
02.12.2024 r.	b/n		Tele-Serwis ul. J. Włodka 16, 86-300 Grudziądz
Uwagi konserwatora	◉ bez uwag	○ uwagi	b.u.
Uwagi kontrolującego	◉ bez uwag	○ uwagi	b.u.
OPIS URZĄDZENIA: Brak uwag.			
W trakcie kontroli przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji		○ tak	◉ nie
Brak uwag.			

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego:

2. Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe			
Protokół z prób i testów potwierdzających prawidłowość działania urządzeń przeciwpożarowych			
Data badania	Numer protokołu		Protokół sporządzony przez:
06.03.2024 r.	bez numeru		"ABC-POŻ" Teresa Langa, ul. Szkolna 9, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie. Konserwator Mateusz Langa.
Uwagi konserwatora	◉ bez uwag	○ uwagi	b.u.
Uwagi kontrolującego	◉ bez uwag	○ uwagi	b.u.
OPIS URZĄDZENIA: Przeglądowi poddano 4 hydranty wewnętrzne DN 52 z wężem płaskoskładanym.			
W trakcie kontroli przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji		○ tak	◉ nie
Brak uwag.			

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego:

3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu			
Protokół z prób i testów potwierdzających prawidłowość działania urządzeń przeciwpożarowych			
Data badania	Numer protokołu		Protokół sporządzony przez:
04.01.2024 r.	1/2024, 2/2024		Pomiary Elektryczne Józef Tarnowski upr. nr E/244/172/20, D/244/61/20, ul. Ruczyńskiego 13, 14-260 Lubawa
Uwagi konserwatora	◉ bez uwag	○ uwagi	b.u.
Uwagi kontrolującego	◉ bez uwag	○ uwagi	b.u.
OPIS URZĄDZENIA: Brak uwag.			
W trakcie kontroli przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji		○ tak	◉ nie
Brak uwag.			

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego:

4. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego			
Protokół z prób i testów potwierdzających prawidłowość działania urządzeń przeciwpożarowych			
Data badania	Numer protokołu		Protokół sporządzony przez:
04.01.2024 r.	bez numeru		Pomiary Elektryczne Józef Tarnowski upr. nr E/244/172/20, D/244/61/20, ul. Ruczyńskiego 13, 14-260 Lubawa
Uwagi konserwatora	◉ bez uwag	○ uwagi	b.u.
Uwagi kontrolującego	◉ bez uwag	○ uwagi	b.u.
OPIS URZĄDZENIA: Brak uwag.			
W trakcie kontroli przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji		○ tak	◉ nie
Brak uwag.			

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

STAN WYPOSAŻENIA: Gaśnica proszkowa GP-2x ABC - 13 szt., GP-4x ABC - 4 szt., GP-6x ABC - 1 szt., GW-2x AF - 1szt. Ilość środka gaśniczego zgodna z wymaganiami.		
Data przeglądu	Data konserwacji	Numer protokołu przeglądu warsztatowego / remontu
13.09.2024 r.	---	bez numeru
Protokół sporządzony przez:		
"ABC-POŻ" Teresa Langa, ul. Szkolna 9, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie. Konserwator Mateusz Langa.		

Prawidłowość lokalizacji	○ bez uwag	◉ uwagi	b.u.
Oznakowanie	○ bez uwag	◉ uwagi	b.u.
Brak uwag.			
OPIS URZĄDZENIA: Brak uwag.			
Brak uwag.			

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

11.1 Wyposażenie obiektu w systemy ochrony przeciwpożarowej zawierające substancje kontrolowane

(nie występują)

11.2 Dokumentacja oraz sprawność techniczna i funkcjonalna systemów ochrony przeciwpożarowej

(nie dotyczy)

12. Wyposażenie obiektu w instalacje użytkowe

Nr	Nazwa instalacji użytkowej	Wyposażenie	
1.	Elektryczna	◉ tak	○ nie
2.	Odgromowa	◉ tak	○ nie
3.	Przewody kominowe (dymowe / spalinowe / wentylacyjne)	◉ tak	○ nie
4.	Gazowa	○ tak	◉ nie

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Nazwa instalacji użytkowej: Elektryczna

Protokół z prób i testów potwierdzających prawidłowość działania instalacji użytkowych			
Data badania	Numer protokołu		Protokół sporządzony przez:
04.01.2024 r.	od nr 1 do nr 16/2024		Pomiary Elektryczne Józef Tarnowski upr. nr E/244/172/20, D/244/61/20, ul. Ruczyńskiego 13, 14-260 Lubawa
Uwagi konserwatora	◉ bez uwag	○ uwagi	b.u.
Uwagi kontrolującego	◉ bez uwag	○ uwagi	b.u.
Brak uwag.			

Nazwa instalacji użytkowej: Odgromowa

Protokół z prób i testów potwierdzających prawidłowość działania instalacji użytkowych			
Data badania	Numer protokołu		Protokół sporządzony przez:
04.01.2023 r.	1/2023		Pomiary Elektryczne Józef Tarnowski upr. nr E/244/172/20, D/244/61/20, ul. Ruczyńskiego 13, 14-260 Lubawa
Uwagi konserwatora	◉ bez uwag	○ uwagi	b.u.
Uwagi kontrolującego	◉ bez uwag	○ uwagi	b.u.
Brak uwag.			

Nazwa instalacji użytkowej: Przewody kominowe (dymowe / spalinowe / wentylacyjne)

Protokół z prób i testów potwierdzających prawidłowość działania instalacji użytkowych			
Data badania	Numer protokołu		Protokół sporządzony przez:
26.07.2024 r.	798482/2024		Mirosław Ostrowski upr. nr 2930
Uwagi konserwatora	◉ bez uwag	○ uwagi	b.u.
Uwagi kontrolującego	○ bez uwag	◉ uwagi	Protokół dot. 67 przewodów wentylacji grawitacyjnej oraz 2 przewodów dymowych. Brak uwag.

Brak uwag.

14. Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości

LP.	NAZWA I OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI	Usunięto w trakcie kontroli
3. ORGANIZACJA OCHRONY POŻAROWEJ		
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)		
1.	Nie wykonano obowiązku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji	☐ tak

14.1 Postępowanie w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

(nie prowadzono postępowania)

Inne ustalenia:

Brak dodatkowych utaleń.

15. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

1. Brak uwag

Na tym protokół zakończono.
Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 10 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń.
Każda ze stron otrzymała po jednym egzemplarzu protokołu.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Nowe Grodziczno 14B
13-324 Grodziczno
tel. 0-56 / 47 291 14

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Marzena Przybylska

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY SPECJALISTA
w Wydziale operacyjno-kontrolno-rozpoznawczym
kpt. inż. Sławomir Górzewski

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolującego)