

**POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY**

Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, AIT, FICC, UEM

**PZM OZDG Sp. z o.o.****BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW****TECHNIKI SAMOCHODOWEJ, RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ**

20-064 Lublin, ul B.Prusa 8

tel. 81 53-34-201, 81 53-34-207, fax 81 53-34-201

Sąd Rejonowy XI Wydział Gospodarczy KRS w Lublinie Nr 0000062614

NIP 712-015-73-34 Kapitał zakładowy 514 103,07zł

**Rzeczoznawca : mgr inż. Jurand Stasiak****Ocena techniczna: L-0323/19**

Zamawiający :

**Gminny Ośrodek Kultury****NIP 537-12-52-744**

Adres :

**Ul. Prosta 31****2 1 - 5 0 0****Biała Podlaska**

Pismo znak :

**Zlecenie z dnia 13.02.2019**

Zakres oceny

**Samochód osobowy-określenie stanu technicznego pojazdu i wartości rynkowej**

Dane techniczne pojazdu:	Rok produkcji	Wskazanie drogomierza	Numer rejestracyjny		
	<b>2004</b>	<b>313037</b>	<b>LB 29400</b>		
POJAZD – marka	Oznaczenie	Nr fabryczny	Masa całkowita kg	Masa własna kg	Rodzaj pojazdu
<b>NISSAN</b>	<b>PRIMASTAR</b>	<b>VSKJ4ACA6UY555036</b>	<b>2760</b>	<b>1791</b>	<b>osobowy</b>
SILNIK –	Oznaczenie	Nr fabryczny	Skład – liczba cyl.	Pojemność dm <sup>3</sup>	Moc kW
<b>Z.S. 4-suw.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R.4c</b>	<b>1870</b>	<b>74</b>

Całkowity przebieg : brak danych

km (wg. drogomierza).

Przebieg od ostatniej naprawy :

b. danych

km, wykonanej dnia :

b.danychPojazd zbadano w : Cicibór Dużyw ruchu<sup>\*)</sup>, rozłożony<sup>\*)</sup> w obecności:zleceniodawcy**UWAGI:** Pojazd zarejestrowany na : imię i nazwisko ( instytucja ), adres :

Do badania przedstawiono używany samochód osobowy o charakterystyce przedstawionej powyżej

Data pierwszej rejestracji 28.05.2004.

**SILNIK:** Opis stanu technicznego (z uwzględnieniem usterek, braków itp.)

Silnik o zapłonie samoczynnym wymontowany i rozebrany.

**PODWOZIE:** Opis stanu technicznego (z uwzględnieniem usterek, braków itp.)

Tęcze kół stalowe z licznymi ogniskami korozji.

**NADWOZIE:** ( rodzaj, stan techniczny, uszkodzenia, braki itp. ) :

Nadwozie w wersji kombi cztero drzwiowe, dziewięć osobowe. Powłoka lakiernicza koloru białego zmatowiała. Występują liczne ubytki powłoki lakierniczej na: progu kierowcy, słupku lewym przy ryglu zamka, błotnikach tylnych oraz nadkolach kół tylnych od strony bagażnika. Szyba przednia porysowana. Uszkodzone elementy: drzwi przednie prawe nad klamką i nad szybą, drzwi prawe przesuwane zarysowane w górnej części oraz drzwi tylne w lewym dolnym rogu. Widoczne ogniska korozji na: błotnikach tylnych, drzwiach tylnych oraz nadkolach w przestrzeni bagażowej.

**OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE POJAZDU:** (opis stanu technicznego z uwzględnieniem usterek, braków itp.) :

Tapicerka miejscowo zabrudzona. Pojazd wyposażony w radio odbiornik.

**OGUMIENIE:** Marka - Wymiar - Stan techniczny - Stopień zużycia :

BARUM 195/65 R16C zużycie 30%

Na podstawie badania i opisu stanu technicznego pojazdu zostaje wydana następująca

**Ocena ogólna i uzasadnienie :**

Wartość rynkową pojazdu w stanie przedstawionym do badania ustaloną na podstawie porównywalnych wartości bazowych wg: info-ekspert 02-2019 z uwzględnieniem stanu technicznego jego zespołów, okresu użytkowania, datą pierwszej rejestracji, oraz konieczną naprawą określa się na: **4100,00zł brutto** [cztery tysiące sto]

Za biuro



Rzecznawca



Jurand Stasiak

RZECZOZNAWCA

